

PINB/5143/71/2023

(znak sprawy)

Orzysz, 29 listopada 2023 r.

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela/ zarządcy obiektu budowlanego:

Joanna Kamieniecka - dyrektor

Rodzaj obiektu:

budynek domu kultury w Orzyszu

Adres obiektu:

ul. Wojska Polskiego 9D

12-250 Orzysz

Kontrolę przeprowadził:

Artur Brózio – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pisz

Marek Wykowski – ekspert nadzoru budowlanego PINB w Pisz

1. Data ostatniej okresowej (**corocznej**) kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1a Pb): **04 lipca 2023 r.**
 - 1.1. Kontrolę przeprowadził: **Stanisław Sobolewski upr. - bud. nr SUW/13/84**
 - 1.2. Wynik /wnioski: **nr ewid. w izbie: WAM/BO/2461/02**
Brak zaleceń końcowych
(bieżąca konserwacja)
2. Data ostatniej okresowej (**corocznej**) kontroli stanu technicznej sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 1b Pb):
 - 2.1. Kontrolę przeprowadził:
 - 2.2. Wynik /wnioski:
Nie dotyczy - brak instalacji
3. Data ostatniej okresowej (**corocznej**) kontroli instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt 1c Pb):
 - 3.1. Kontrolę przeprowadził:
 - 3.2. Wynik /wnioski:
Nie dotyczy - brak instalacji
4. Data okresowej (**corocznej**) kontroli przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1c Pb): **26 lipca 2023 r.**
 - 4.1. Kontrolę przeprowadził: **Paweł Oszmian - mistrz kominiański nr upr. 13872/14**
 - 4.2. Wynik /wnioski:
Bez uwag

5. Data ostatniej okresowej (**raz na 5 lat**) kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (art. 62 ust. 1 pkt 2 Pb):

5.1. W zakresie konstrukcyjno – budowlanym: **09 listopada 2018 r.**

5.1.1. Kontrolę przeprowadził: **Marian Leśkiewicz upr. bud. nr SUW-72/92**

5.1.2. Wynik /wnioski: **nr ewid. w izbie: WAM/BO/2461/02**

Brak zaleceń końcowych (zalecono bieżącą konserwację) – rozszerzony zakres protokołu kontroli rocznej

5.2. W zakresie instalacji wod. – kan. i c.o.: **22 czerwca 2022 r.**

5.2.1. Kontrolę przeprowadził: **Stanisław Sobolewski upr. - bud. nr SUW-13/84**

5.2.2. Wynik /wnioski: **nr ewid. w izbie: WAM/BO/2461/02**

Brak zaleceń końcowych

6. Data ostatniego okresowego (raz na 5lat) badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 Pb): **02 stycznia 2023 r.**

6.1. Kontrolę przeprowadził: **Walerian Szuszkiewicz – upr. pom. D/38/151/18**

6.2. Wynik /wnioski:

Bez uwag


Protokół sporządzono w **dwóch** jednobrzmiących egzemplarzach.


Wnioski końcowe / nałożone kary: **obiekt nadaje się do użytkowania**

Uwagi: **książka obiektu prowadzona**

1. 
Dyrektor
POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu
mgr Joanna Kamińska

2. _____
(podpis kontrolowanego i osób obecnych)

1. 

2. 
(podpis przedstawicieli organu administracji państwowej)